



# 道路工程查核統計

108年7月工程會工管處整理

道路工程施工品質良窳，有賴施工廠商做好施工一級品管之檢查(驗)措施，以及主辦(監造)單位做好二級品管之抽查(驗)把關；本會與各工程主管機關採取三級品管之施工查核機制，挑選道路工程案例，派員至現場查核有無施工品質不良或未依契約規範施工之情形，查核檢驗項目包含瀝青混凝土平整度、厚度、壓實度等，一經查核發現不合格者將嚴格要求改善，並嚴予追究廠商及人員責任。

近五年度各機關就道路工程查核之結果如下表所示，餘統計如后：



(一) 各年度查核統計表

表 1-1 108 年(上半年度)查核統計表

項次	查核機關	已查核件數	查核成績		
			甲等以上件數	乙等件數	查核成績 丙等件數
1	高雄市政府	21	16	4	1
2	彰化縣政府	20	15	4	1
3	內政部	15	11	4	0
4	臺中市政府	12	8	4	0
5	交通部	12	10	2	0
6	臺南市政府	10	4	6	0
7	南投縣政府	10	5	5	0
8	桃園市政府	9	6	3	0
9	新北市市政府	9	2	7	0
10	雲林縣政府	8	4	4	0
11	屏東縣政府	7	6	1	0
12	苗栗縣政府	6	3	3	0
13	行政院公共工程委員會	6	5	1	0
14	臺東縣政府	5	4	1	0
15	宜蘭縣政府	4	4	0	0
16	新竹縣政府	4	3	1	0
17	嘉義縣政府	4	3	1	0
18	新竹市政府	3	1	2	0
19	基隆市政府	3	1	2	0
20	澎湖縣政府	2	1	1	0
21	臺北市政府	2	2	0	0
22	金門縣政府	1	1	0	0
23	經濟部	1	1	0	0
24	科技部	1	1	0	0
25	連江縣政府	1	0	1	0
26	原住民族委員會	1	0	1	0
27	嘉義市政府	1	0	1	0
28	行政院農業委員會	1	1	0	0
29	國防部	1	0	1	0
30	花蓮縣政府	1	1	0	0

	總計	181	119	60	2
--	----	-----	-----	----	---

註：資料內容係每半年度次月於標案管理系統下載整理。

表 1-2 107 年查核統計表

項次	查核機關	已查核件數	查核成績 甲等以上件數	查核成績 乙等件數	查核成績 丙等件數
1	內政部	37	31	6	0
2	交通部	32	31	1	0
3	彰化縣	29	21	8	0
4	高雄市	24	15	8	1
5	桃園市	24	15	8	1
6	工程會	21	8	13	0
7	屏東縣	21	11	10	0
8	新竹縣	19	15	4	0
9	雲林縣	16	10	6	0
10	臺中市	15	9	6	0
11	臺南市	15	7	8	0
12	臺東縣	12	10	2	0
13	南投縣	12	8	4	0
14	嘉義縣	12	6	6	0
15	澎湖縣	11	3	8	0
16	原民會	10	4	6	0
17	新北市	10	8	2	0
18	基隆市	9	4	5	0
19	新竹市	10	8	1	1
20	金門縣	8	2	6	0
21	連江縣	7	5	2	0
22	苗栗縣	7	5	2	0
23	花蓮縣	7	3	4	0
24	宜蘭縣	6	5	1	0
25	嘉義市	7	3	3	1
26	臺北市	5	4	1	0
27	科技部	4	4	0	0
28	國防部	1	1	0	0
29	經濟部	1	0	1	0

30	農委會	1	1	0	0
31	退輔會	1	0	1	0
	總計	394	257	133	4

註：資料內容係每半年度次月於標案管理系統下載整理。

表 1-3 106 年查核統計表

項次	查核機關	已查核件數	查核成績 甲等以上件數	查核成績 乙等件數	查核成績 丙等件數
1	工程會	24	9	15	0
2	內政部	16	10	6	0
3	交通部	39	36	3	0
4	農委會	2	0	2	0
5	環保署	1	1	0	0
6	國防部	1	0	1	0
7	科技部	2	1	1	0
8	原民會	15	4	11	0
9	退輔會	1	1	0	0
10	基隆市	8	4	4	0
11	臺北市	3	2	1	0
12	新北市	17	7	9	1
13	桃園市	23	18	5	0
14	新竹市	6	5	1	0
15	新竹縣	9	7	2	0
16	苗栗縣	14	7	7	0
17	臺中市	18	11	7	0
18	南投縣	15	9	6	0
19	彰化縣	18	8	9	1
20	雲林縣	7	3	4	0
21	嘉義市	7	5	2	0
22	嘉義縣	11	3	8	0
23	臺南市	22	11	11	0
24	高雄市	24	16	8	0
25	屏東縣	18	8	10	0
26	宜蘭縣	6	3	3	0

27	花蓮縣	7	5	2	0
28	臺東縣	11	5	6	0
29	澎湖縣	7	3	4	0
30	金門縣	12	2	10	0
31	連江縣	2	1	1	0
	總計	366	205	159	2

註：資料內容係每半年度次月於標案管理系統下載整理。

表 1-4 105 年查核統計表

項次	查核機關	已查核件數	查核成績 甲等以上件數	查核成績 乙等件數	查核成績 丙等件數
1	工程會	24	9	15	0
2	內政部	17	13	4	0
3	交通部	30	28	2	0
4	農委會	1	1	0	0
5	環保署	1	1	0	0
6	教育部	1	0	1	0
7	國防部	1	1	0	0
8	科技部	3	3	0	0
9	原民會	13	7	6	0
10	基隆市	11	3	8	0
11	臺北市	4	3	1	0
12	新北市	17	5	12	0
13	桃園市	28	16	11	1
14	新竹市	6	5	1	0
15	新竹縣	11	7	4	0
16	苗栗縣	5	1	4	0
17	臺中市	15	8	7	0
18	南投縣	13	5	8	0
19	彰化縣	16	8	8	0
20	雲林縣	3	1	2	0
21	嘉義市	14	10	4	0
22	嘉義縣	5	3	2	0
23	臺南市	18	11	7	0

24	高雄市	20	13	4	3
25	屏東縣	14	6	8	0
26	宜蘭縣	5	1	4	0
27	花蓮縣	2	0	2	0
28	臺東縣	4	2	2	0
29	澎湖縣	8	6	2	0
30	金門縣	5	2	3	0
31	連江縣	2	1	1	0
	總計	317	180	133	4

註：資料內容係每半年度次月於標案管理系統下載整理。

表 1-5 104 年查核統計表

項次	查核機關	已查核件數	查核成績 甲等以上件數	查核成績 乙等件數	查核成績 丙等件數
1	工程會	26	10	16	0
2	交通部	28	25	2	1
3	內政部	25	18	7	0
4	經濟部	1	1	0	0
5	勞動部	1	1	0	0
6	環保署	2	0	2	0
7	教育部	1	0	1	0
8	科技部	5	3	2	0
9	原民會	14	5	9	0
10	國立故宮博物院	1	1	0	0
11	基隆市	10	6	4	0
12	臺北市	5	5	0	0
13	新北市	10	6	4	0
14	桃園市	30	12	17	1
15	新竹市	5	4	1	0
16	新竹縣	12	4	8	0
17	苗栗縣	10	4	6	0
18	臺中市	12	4	8	0
19	南投縣	16	8	8	0
20	彰化縣	21	11	10	0

21	嘉義市	10	6	4	0
22	嘉義縣	6	2	4	0
23	雲林縣	12	1	11	0
24	臺南市	19	6	13	0
25	高雄市	22	13	8	1
26	屏東縣	13	1	12	0
27	宜蘭縣	8	3	5	0
28	花蓮縣	5	5	0	0
29	臺東縣	6	6	0	0
30	澎湖縣	4	1	3	0
31	金門縣	3	3	0	0
32	連江縣	2	0	2	0
	總計	345	175	167	3

註：資料內容係每半年度次月於標案管理系統下載整理。

## (二) 各年度查核丙等暨查核檢驗不合格案件

表 2-1 108 年(上半年度) 查核丙等暨查核檢驗不合格案件

項次	工程名稱	主辦機關	查核丙等主要缺失/ 查核檢驗不合格項 目	主辦機關處置作為
1	埤頭鄉豐崙及大湖村仁德路等道路養護工程	彰化縣埤頭鄉公所	AC厚度不合格	處置中，尚未結案
2	108 年度高雄市大寮等地區道路緊急搶修及經常性養護工程(開口契約)	高雄市政府工務局養護工程處鳳山養護工程隊	AC 壓實度不合格	撤換品管人員 缺失嚴重部分拆除重做 對廠商辦理扣款 撤換監工人員

註：資料內容係每半年度次月於標案管理系統下載整理。

表 2-2 107 年查核丙等暨查核檢驗不合格案件

項次	工程名稱	主辦機關	查核丙等主要缺失/ 查核檢驗不合格項 目	主辦機關處置作為
----	------	------	----------------------------	----------

1	106年度中壢區道路鋪面養護工程(乙區,開口契約)	桃園市中壢區公所	瀝青混凝土試驗不合格/ AC壓實度不合格	對主辦機關人員懲處 撤換工地負責人 撤換品管人員 對廠商辦理扣款
2	旗山區太平里旗新街58號旁側溝改善等13案	高雄市旗山區公所	瀝青混凝土試驗不合格/ AC厚度不合格、 AC壓實度不合格	對主辦機關人員懲處 撤換工地負責人 撤換品管人員 缺失嚴重部分拆除重做 對廠商辦理扣款 撤換監工人員 對監造辦理扣款
3	頭前溪左岸等4處(舊港、省道、千甲、仰德)堤後坡環境改善工程	新竹市政府交通處	瀝青混凝土試驗不合格/ AC厚度不合格	對廠商辦理扣款 對監造辦理扣款

註：資料內容係每半年度次月於標案管理系統下載整理。

表 2-3 106 年查核丙等暨查核檢驗不合格案件

項次	工程名稱	主辦機關	查核丙等主要缺失/查核檢驗不合格項目	主辦機關處置作為
1	田中鎮大社路一段等路面改善工程	彰化縣田中鎮公所	AC 厚度不合格	對廠商辦理扣款 對監造辦理扣款
2	<del>106 年度雙溪區道路品質提升工程(開口合約)</del>	新北市雙溪區公所	AC 厚度不合格	廠商申復處理中 備註：本案經新北市政府 107/1/19 新北府工品字第 1073120747 號函查核評定成績改列為乙等 78 分(原成績)。

註：資料內容係每半年度次月於標案管理系統下載整理。

表 2-4 105 年查核丙等暨查核檢驗不合格案件

項次	工程名稱	主辦機關	查核丙等主要缺失/查核檢驗不合格項目	主辦機關處置作為
----	------	------	--------------------	----------



項次	工程名稱	主辦機關	查核丙等主要缺失/查核檢驗不合格項目	主辦機關處置作為
1	105 年度岡山區等道路及附屬設施改善工程(開口契約)	高雄市政府工務局養護工程處	AC 厚度不合格	撤換工地負責人 對廠商辦理扣款 撤換監工人員 對監造辦理扣款
2	蘆竹區山林路(縣道 108)(4k+600~11k+100)(南山路~市界)路面改善工程	桃園市政府工務局養護工程處	AC 厚度不合格	(主辦機關未填報)
3	105 年度高雄市大寮區基層建設小型道路路面整修工程	高雄市大寮區公所	AC 厚度不合格	對主辦機關人員懲處 撤換品管人員 對廠商辦理扣款 撤換監工人員 對監造辦理扣款
4	105 年度林園區 6 公尺以下道路維護工程(開口契約)	高雄市林園區公所	AC 壓實度不合格	對主辦機關人員懲處 撤換品管人員 對監造辦理扣款
5	埤頭鄉都市計畫 3-5 及 3-7 號道路工程	內政部營建署中區工程處	AC 厚度不合格	對廠商辦理扣款

註：資料內容係每半年度次月於標案管理系統下載整理。

表 2-5 104 年查核丙等暨查核檢驗不合格案件

項次	工程名稱	主辦機關	查核丙等主要缺失/查核檢驗不合格項目	主辦機關處置作為
1	環灣道路 6K+930~8K+100 段拓寬及沿線景觀設施工程	交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處	AC 壓實度不合格	撤換品管人員 檢討專任工程人員責任 對廠商辦理扣款 檢討建築師責任 對監造辦理扣款

2	104 年度高雄市農路 AC 鋪面維護工程(開口契約)	高雄市政府 農業局	AC 厚度不合格	撤換工地負責人 撤換品管人員 對廠商辦理扣款 委辦監造撤換監造現場人員 對監造辦理扣款
3	104 年度觀音區金湖里(2 鄰)及崙坪等五里道路及排水溝改善工程	桃園市觀音區公所	AC 厚度不合格	重新鋪築

註：資料內容係每半年度次月於標案管理系統下載整理。

### (三) 近五年受查核等第曾為丙等之廠商名單

項次	廠商	104 年	105 年	106 年	107 年	108 年 (上半年度)
1	典樺營造股份有限公司	V				
2	仁勝營造有限公司	V				
3	星盛營造有限公司	V				
4	岡正營造有限公司		V			
5	協新營造股份有限公司		V			
6	友文營造有限公司		V			
7	宏都土木包工業有限公司		V			
8	宥凱營造有限公司		V			
9	拓方營造有限公司			V		
10	翔盛營造有限公司				V	
11	吉聖營造股份有限公司				V	
12	朝勝營造事業股份有限公司				V	
13	肇益營造工程有限公司					V
14	悅城營造有限公司					V

註：(1)資料內容係每半年度次月於標案管理系統下載整理。

(2)最新內容請至標案管理系統/廠商承攬公共工程履歷查詢。

### (四) 近五年受查核等第曾達甲等(含以上)兩次以上之廠商名單

項次	廠商	104 年	105 年	106 年	107 年	108 年 (上半年度)
1	三興營造工程有限公司				V	V
2	上聖營造有限公司	V				
3	久禾營造有限公司			V		
4	大順瀝青股份有限公司				V	
5	中華工程股份有限公司			V	V	
6	仁勝營造有限公司		V	V		
7	世文營造有限公司					V
8	永大正營造股份有限公司	V	V		V	
9	永道營造有限公司					V
10	申甲營造工程有限公司		V			
11	立富營造有限公司			V		
12	立瑋營造有限公司		V			
13	立群營造工程有限公司					V
14	立澄營造有限公司				V	
15	合庫營造有限公司		V	V		
16	吉聖營造股份有限公司		V	V		
17	旭德營造工程有限公司			V		
18	旭鋒營造有限公司				V	
19	利德工程股份有限公司		V			
20	宏盛營造股份有限公司	V	V	V	V	
21	宏舜營造有限公司			V		
22	谷源營造有限公司				V	
23	亞郁營造有限公司			V		
24	協誠營造股份有限公司					V
25	宗億營造有限公司			V		
26	承祥營造工程有限公司		V			
27	拓方營造有限公司				V	
28	東孟營造有限公司			V	V	V
29	松東營造股份有限公司		V	V		
30	松盛營造有限公司		V		V	
31	欣道營造有限公司			V		
32	金主營造工程股份有限公司				V	V
33	金春福營造有限公司				V	
34	長洲營造有限公司				V	
35	長富營造有限公司			V		

項次	廠商	104 年	105 年	106 年	107 年	108 年 (上半年度)
36	俊貿營造有限公司				V	
37	冠翔營造有限公司			V	V	
38	威勝營造有限公司		V			
39	建中工程股份有限公司		V			
40	建富營造股份有限公司			V		
41	建裕營造有限公司			V		
42	建融營造有限公司				V	
43	建濠源營造股份有限公司	V				
44	恆揚營造有限公司			V	V	
45	星盛營造有限公司		V			
46	昱盛營造股份有限公司				V	
47	皇嘉營造工程有限公司				V	
48	郁豐營造有限公司				V	V
49	家凱營造有限公司			V	V	
50	峻宸營造股份有限公司					V
51	振益營造有限公司				V	
52	振勝營造有限公司			V		
53	泰輝營造有限公司			V		
54	偉唐營造有限公司		V		V	V
55	偉峻營造有限公司				V	
56	堆高營造工程有限公司			V		
57	清隆營造有限公司	V				
58	盛暉營造有限公司		V			
59	祥兆營造有限公司				V	
60	陸福營造有限公司		V			
61	凱楠營造有限公司			V		
62	凱達營造股份有限公司		V			
63	創建營造有限公司		V			
64	勝方營造有限公司	V				
65	華三營造股份有限公司				V	
66	華洲營造股份有限公司		V	V		
67	華盛營建工程股份有限公司		V		V	V
68	詠春營造有限公司		V		V	
69	開源營造股份有限公司				V	
70	隆祥營造有限公司		V			

項次	廠商	104 年	105 年	106 年	107 年	108 年 (上半年度)
71	順大興營造		V		V	
72	慈龍營造工程有限公司				V	
73	新宏興營造股份有限公司		V			
74	椿築營造有限公司			V		
75	楠峰營造股份有限公司				V	
76	煜峰營造股份有限公司	V				
77	瑋林營造有限公司				V	
78	瑞華營造工程有限公司		V	V	V	
79	瑞鋒營造有限公司			V	V	V
80	義力營造有限公司	V				
81	義力營造股份有限公司		V			
82	聖大營造股份有限公司				V	
83	靖瑋營造有限公司				V	
84	鼎信營造有限公司			V		
85	嘉鑫營造有限公司		V	V	V	
86	榮工工程股份有限公司	V				
87	福清營造股份有限公司				V	
88	肇益營造工程有限公司					V
89	銓湧營造有限公司			V		
90	億東營造股份有限公司			V		
91	毅安營造有限公司	V				
92	毅達營造有限公司			V		
93	蓬進營造有限公司				V	
94	衡德營造有限公司		V			
95	龍宇營造有限公司		V			
96	龍炎營造有限公司				V	
97	鴻田營造股份有限公司	V	V		V	
98	鴻程營造有限公司				V	
99	曜輝營造有限公司				V	
100	麒瑞營造股份有限公司			V		
101	鑫風營造有限公司				V	

註：(1)資料內容係每半年度次月於標案管理系統下載整理。

(2)最新內容請至標案管理系統/廠商承攬公共工程履歷查詢。

(E)